

## 安全召回詳情

編號	10000546
製造商	雷諾
車輛類別	私家車
型號	CLIO GT
代理商 (查詢電話)	29273555
主題	前輪剎車軟喉檢查
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	前輪內罩裝配可能損壞前輪剎車軟喉. 剎車油位警告燈可能亮起或剎車效能減低.
修正行動	如有需要,更換前輪剎車軟喉及內罩
製造日期	2015
回收行動開始日期	2015 年 9 月 16 日
估計回收行動的完成日期	2016 年 3 月 31 日

1	VF15R40SE52806718
2	VF15R40SE52806719