

安全召回詳情

編號	10000549
製造商	富豪
車輛類別	私家車
型號	S80 T5 MR
代理商 (查詢電話)	29273399
主題	啟動馬達保險絲
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在某些停停走走的行車狀況(開啟引擎停止 / 啟動功能), 可能造成啟動馬達保險絲因超荷而失效。 這種情況將造成汽車在無預警下而無法操作。
修正行動	更換啟動馬達保險絲。
製造日期	2015
回收行動開始日期	2015年9月21日
估計回收行動的完成日期	2016年3月31日

1

YV1AS40CDG1195067