

安全召回詳情

編號	10000563
製造商	勞斯萊斯
車輛類別	私家車
型號	Phantom
代理商 (查詢電話)	31936999
主題	更換側簾安全氣囊
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	極少數由分供應商提供的側簾安全氣囊可能不符合製造標準。安全氣囊可能因此彈出時的位置不準確。
修正行動	檢查受影響之車輛，如有需要會更換側簾安全氣囊
製造日期	15-04-2015 – 14-10-2015
回收行動開始日期	04/12/2015
估計回收行動的完成日期	31/05/2016

1	UH28403
2	UH28404
3	UH28407
4	UH28711