

安全召回詳情

編號	10000569
製造商	三菱汽車
車輛類別	私家車
型號	i (HA1W)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	更換波箱“P” 檔控制桿
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為波箱“P” 檔控制桿於生產過程中出現問題，於操作時有可能損壞，最壞的情況下有可能導致車輛不能在斜路泊車。
修正行動	更換波箱“P” 檔控制桿
製造日期	2009 年
回收行動開始日期	2016 年 2 月 15 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 2 月 14 日

1	JMYLRHA1W9U000213
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	

24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	