

安全召回詳情

編號	10000573
製造商	富士
車輛類別	私家車
型號	Subaru XV
代理商 (查詢電話)	意美九龍有限公司 (23936118)
主題	前排乘客位乘坐探測系統
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表
缺陷簡述及忽略的可能後果	當前排乘客位乘坐探測系統開啟時及／或有乘客坐於前排乘客位上時，使用車內電源插座，並接觸到車內金屬部件（如座椅前/後調節杆等），系統可能因檢測到異常電流而令乘坐探測系統或會停止運作。而當此情況發生時，儀錶板的安全汽袋燈會亮起及乘客位的安全汽袋指示會顯示為“OFF”，即代表警示乘客該座位之安全汽袋未能正常運作。
修正行動	更換前排乘客位乘坐探測系統電腦。
製造日期	2011 年
回收行動開始日期	2016年1月11日
估計回收行動的完成日期	2019年12月31日

1	JF1GP7KC5CG002508
2	JF1GP7KC5CG002617
3	JF1GP7KC5CG003304
4	JF1GP7KC5CG003471
5	JF1GP7KC5CG003649
6	JF1GP7KC5CG003761
7	JF1GP7KC5CG003790
8	JF1GP7KC5CG003893
9	JF1GP7KC5CG004049
10	JF1GP7KC5CG004214
11	JF1GP7KC5CG004498
12	JF1GP7KC5CG004571
13	JF1GP7KC5CG004627
14	JF1GP7KC5CG004942
15	JF1GP7KC5CG005104
16	JF1GP7KC5CG005224
17	JF1GP7KC5CG005621
18	JF1GP7KC5CG006156
19	JF1GP7KC5CG006269
20	JF1GP7KC5CG006679
21	JF1GP7KC5CG006760