

安全召回詳情

編號	10000574
製造商	雷諾
車輛類別	私家車
型號	CLIO R.S. 200 & CLIO RS 220 TROPHY
代理商 (查詢電話)	29273555
主題	尾擾流板
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	尾擾流板的上部零件可能有鬆脫風險
修正行動	使用黏合劑固定尾擾流板的上部零件或更換它如有需要
製造日期	2013 至 2015 年
回收行動開始日期	2016 年 3 月 21 日
估計回收行動的完成日期	2016 年 9 月 30 日

1	VF15R4M0E49275897
2	VF15R4M0E49383431
3	VF15R4M0E49383433
4	VF15R4M0E49383483
5	VF15R4M0E49383484
6	VF15R4M0E49383485
7	VF15R4M0E49383486
8	VF15R4M0E49383490
9	VF15R4M0E49383491
10	VF15R4M0E49383492
11	VF15R4M0E49383493
12	VF15R4M0E49383494
13	VF15R4M0E49383496
14	VF15R4M0E49383497
15	VF15R4M0E49383498
16	VF15R4M0E49383499
17	VF15R4M0E49383500
18	VF15R4M0E49383507
19	VF15R4M0E49383509
20	VF15R4M0E49383510
21	VF15R4M0E49383522

22	VF15R4M0E49383524
23	VF15R4M0E49383525
24	VF15R4M0E49603570
25	VF15R4M0E49603571
26	VF15R4M0E49603572
27	VF15R4M0E50666094
28	VF15R4M0E50666137
29	VF15R4M0E50666141
30	VF15R4M0E50666204
31	VF15R4M0E50666205
32	VF15R4M0E51093218
33	VF15R4M0E51093219
34	VF15R4M0E51093220
35	VF15R4M0E52047866
36	VF15R4M0E52291021
37	VF15R4M0E52291022
38	VF15R4M0E52291023
39	VF15R4M0E52291024
40	VF15R4M0E52291025
41	VF15R930D53376581
42	VF15R930D53376582