

安全召回詳情

編號	10000587
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	ES250
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	檢查剎車系統控制器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	剎車系統控制器內的零件於生產過程中可能出現損毀，令剎車系統控制器啟動後有可能出現剎車液壓力不理想的情況。
修正行動	檢查，如有需要，更換剎車系統控制器
製造日期	2015 年 9 月至 2016 年 2 月
回收行動開始日期	2016 年 4 月 6 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月

1	JTHBJ1GG002087738
2	JTHBJ1GG202088258
3	JTHBJ1GG702087932