

## 安全召回詳情

編號	10000595
製造商	INFINITI
車輛類別	私家車
型號	Q50 (V37)
代理商 (查詢電話)	合誠汽車有限公司 (Tel: 22168228)
主題	更新線控式轉向系統(DAS)電腦程式
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	當泊車後再重新著車時，因電池電壓下降的影響令轉向系統電腦有機會出現計算失誤令前輪的轉向角度與軚環的轉向角度產生差異。在極少數的案例中，車輛會因前輪的轉向角度與軚環的轉向角度不協調而不讓駕駛者轉向。
修正行動	更新線控式轉向系統(DAS)電腦程式
製造日期	2014年2月24日至2015年11月23日
回收行動開始日期	2016年7月7日
估計回收行動的完成日期	2019年7月7日

Q50 (V37)

1.	JN1BAAV37Z0470004	21.	JN1BCAV37Z0480396
2.	JN1BAAV37Z0470005	22.	JN1BCAV37Z0480400
3.	JN1BAAV37Z0470006	23.	JN1BCAV37Z0480403
4.	JN1BAAV37Z0470007	24.	JN1BCAV37Z0480408
5.	JN1BAAV37Z0470008	25.	JN1BCAV37Z0480420
6.	JN1BAAV37Z0470009	26.	JN1BCAV37Z0480423
7.	JN1BAAV37Z0470010	27.	JN1BCAV37Z0480428
8.	JN1BAAV37Z0470011	28.	JN1BCAV37Z0480440
9.	JN1BAAV37Z0470013	29.	JN1BCAV37Z0480443
10.	JN1BAAV37Z0470014	30.	JN1BCAV37Z0480453
11.	JN1BAAV37Z0470071	31.	JN1BCAV37Z0480459
12.	JN1BAAV37Z0470073	32.	JN1BCAV37Z0480494
13.	JN1BAAV37Z0470076	33.	JN1BCAV37Z0480504
14.	JN1BAAV37Z0470080	34.	JN1BCAV37Z0480506
15.	JN1BAAV37Z0470081	35.	JN1BCAV37Z0480517
16.	JN1BAAV37Z0470082	36.	JN1BCAV37Z0480518
17.	JN1BAAV37Z0470084	37.	JN1BCAV37Z0480527
18.	JN1BCAV37Z0480368	38.	JN1BCAV37Z0480529
19.	JN1BCAV37Z0480372	39.	JN1BCAV37Z0480532
20.	JN1BCAV37Z0480389	40.	JN1BCAV37Z0480535