

安全召回詳情

編號	10000601
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	CT200h
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	安裝窗簾式安全氣袋內之固定支架
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回與窗簾式安全氣袋有關，由於氣袋內的組件於焊接過程中出現裂痕，如裂痕過度擴張，有可能引致窗簾式安全氣袋未能妥善地張開。
修正行動	安裝窗簾式安全氣袋內之固定支架
製造日期	2010 年 12 月至 2012 年 4 月
回收行動開始日期	2016 年 6 月 29 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月

1	JTHKD5BH002001830
2	JTHKD5BH002002444
3	JTHKD5BH002007501
4	JTHKD5BH002007546
5	JTHKD5BH002009586
6	JTHKD5BH002010155
7	JTHKD5BH002013783
8	JTHKD5BH002016425
9	JTHKD5BH002016912
10	JTHKD5BH002017364
11	JTHKD5BH002018241
12	JTHKD5BH002024198
13	JTHKD5BH002026520
14	JTHKD5BH002037596
15	JTHKD5BH002044869
16	JTHKD5BH002045682
17	JTHKD5BH002050929
18	JTHKD5BH002054477
19	JTHKD5BH002056150
20	JTHKD5BH002062403
21	JTHKD5BH002064748
22	JTHKD5BH002097460
23	JTHKD5BH002098611
24	JTHKD5BH102001660
25	JTHKD5BH102002193

26	JTHKD5BH102004042
27	JTHKD5BH102007104
28	JTHKD5BH102010455
29	JTHKD5BH102012884
30	JTHKD5BH102013131
31	JTHKD5BH102016756
32	JTHKD5BH102016806
33	JTHKD5BH102019592
34	JTHKD5BH102020404
35	JTHKD5BH102020497
36	JTHKD5BH102020564
37	JTHKD5BH102020628
38	JTHKD5BH102024260
39	JTHKD5BH102025442
40	JTHKD5BH102056397
41	JTHKD5BH102058361
42	JTHKD5BH102064497
43	JTHKD5BH102083356
44	JTHKD5BH102084877
45	JTHKD5BH202002106
46	JTHKD5BH202003045
47	JTHKD5BH202006172
48	JTHKD5BH202008844
49	JTHKD5BH202009153
50	JTHKD5BH202012506

51	JTHKD5BH202013395
52	JTHKD5BH202014403
53	JTHKD5BH202014708
54	JTHKD5BH202016572
55	JTHKD5BH202019911
56	JTHKD5BH202038250
57	JTHKD5BH202041889
58	JTHKD5BH202043643
59	JTHKD5BH202043920
60	JTHKD5BH202047899
61	JTHKD5BH202048261
62	JTHKD5BH202055663
63	JTHKD5BH202055971
64	JTHKD5BH202057073
65	JTHKD5BH202058031
66	JTHKD5BH202090901
67	JTHKD5BH202091384
68	JTHKD5BH202102478
69	JTHKD5BH202102691
70	JTHKD5BH302001448
71	JTHKD5BH302002292
72	JTHKD5BH302005693
73	JTHKD5BH302006276
74	JTHKD5BH302006598
75	JTHKD5BH302007413
76	JTHKD5BH302007489
77	JTHKD5BH302007556
78	JTHKD5BH302008240
79	JTHKD5BH302009064
80	JTHKD5BH302009615
81	JTHKD5BH302012210
82	JTHKD5BH302012434
83	JTHKD5BH302016886
84	JTHKD5BH302018766
85	JTHKD5BH302021067
86	JTHKD5BH302021859
87	JTHKD5BH302021957
88	JTHKD5BH302022381
89	JTHKD5BH302026897
90	JTHKD5BH302031856
91	JTHKD5BH302040587

92	JTHKD5BH302052769
93	JTHKD5BH302077204
94	JTHKD5BH302103297
95	JTHKD5BH402001815
96	JTHKD5BH402002043
97	JTHKD5BH402004603
98	JTHKD5BH402008702
99	JTHKD5BH402009235
100	JTHKD5BH402010224
101	JTHKD5BH402012863
102	JTHKD5BH402013172
103	JTHKD5BH402016332
104	JTHKD5BH402018937
105	JTHKD5BH402019649
106	JTHKD5BH402020705
107	JTHKD5BH402037021
108	JTHKD5BH402045572
109	JTHKD5BH402055910
110	JTHKD5BH402056071
111	JTHKD5BH402059844
112	JTHKD5BH402060329
113	JTHKD5BH402061562
114	JTHKD5BH402079110
115	JTHKD5BH402098840
116	JTHKD5BH402099079
117	JTHKD5BH402103650
118	JTHKD5BH502001970
119	JTHKD5BH502002343
120	JTHKD5BH502006716
121	JTHKD5BH502007381
122	JTHKD5BH502007834
123	JTHKD5BH502008630
124	JTHKD5BH502016498
125	JTHKD5BH502016534
126	JTHKD5BH502016971
127	JTHKD5BH502021586
128	JTHKD5BH502023483
129	JTHKD5BH502053521
130	JTHKD5BH502057133
131	JTHKD5BH502060596
132	JTHKD5BH502062445

133	JTHKD5BH502086065
134	JTHKD5BH602000326
135	JTHKD5BH602007163
136	JTHKD5BH602008393
137	JTHKD5BH602008815
138	JTHKD5BH602008913
139	JTHKD5BH602014520
140	JTHKD5BH602016302
141	JTHKD5BH602016476
142	JTHKD5BH602016591
143	JTHKD5BH602018552
144	JTHKD5BH602019748
145	JTHKD5BH602020057
146	JTHKD5BH602021564
147	JTHKD5BH602026201
148	JTHKD5BH602026845
149	JTHKD5BH602036100
150	JTHKD5BH602037358
151	JTHKD5BH602038865
152	JTHKD5BH602059599
153	JTHKD5BH602063149
154	JTHKD5BH702000383
155	JTHKD5BH702001159
156	JTHKD5BH702002411
157	JTHKD5BH702002652
158	JTHKD5BH702006068
159	JTHKD5BH702006717
160	JTHKD5BH702007317
161	JTHKD5BH702008676
162	JTHKD5BH702008824
163	JTHKD5BH702008855
164	JTHKD5BH702012985
165	JTHKD5BH702013554
166	JTHKD5BH702014316
167	JTHKD5BH702018883
168	JTHKD5BH702020696
169	JTHKD5BH702020794
170	JTHKD5BH702022416
171	JTHKD5BH702026806
172	JTHKD5BH702036400
173	JTHKD5BH702042794

174	JTHKD5BH702048191
175	JTHKD5BH702056131
176	JTHKD5BH702098556
177	JTHKD5BH802003437
178	JTHKD5BH802006449
179	JTHKD5BH802007889
180	JTHKD5BH802008637
181	JTHKD5BH802008878
182	JTHKD5BH802012333
183	JTHKD5BH802012753
184	JTHKD5BH802013501
185	JTHKD5BH802016155
186	JTHKD5BH802016611
187	JTHKD5BH802025602
188	JTHKD5BH802038222
189	JTHKD5BH802041525
190	JTHKD5BH802056803
191	JTHKD5BH802060236
192	JTHKD5BH802077456
193	JTHKD5BH802077697
194	JTHKD5BH802091065
195	JTHKD5BH902001938
196	JTHKD5BH902007867
197	JTHKD5BH902008601
198	JTHKD5BH902008615
199	JTHKD5BH902008744
200	JTHKD5BH902008775
201	JTHKD5BH902011675
202	JTHKD5BH902015869
203	JTHKD5BH902016455
204	JTHKD5BH902019159
205	JTHKD5BH902019923
206	JTHKD5BH902020361
207	JTHKD5BH902021218
208	JTHKD5BH902022157
209	JTHKD5BH902025480
210	JTHKD5BH902034437
211	JTHKD5BH902047995
212	JTHKD5BH902057989
213	JTHKD5BH902060939
214	JTHKD5BH902062769

215	JTHKD5BH902064862
216	JTHKD5BH902076591
217	JTHKD5BH902079281
218	JTHKD5BHX02002497
219	JTHKD5BHX02006064
220	JTHKD5BHX02013287
221	JTHKD5BHX02013693
222	JTHKD5BHX02014942
223	JTHKD5BHX02016366
224	JTHKD5BHX02016397
225	JTHKD5BHX02016674
226	JTHKD5BHX02019297
227	JTHKD5BHX02019445
228	JTHKD5BHX02019767
229	JTHKD5BHX02020756
230	JTHKD5BHX02021213
231	JTHKD5BHX02022720
232	JTHKD5BHX02026492
233	JTHKD5BHX02036617
234	JTHKD5BHX02040568
235	JTHKD5BHX02047567
236	JTHKD5BHX02054549
237	JTHKD5BHX02056043
238	JTHKD5BHX02056253
239	JTHKD5BHX02059573
240	JTHKD5BHX02064515
241	JTHKD5BHX02078446
242	JTHKD5BHX02078494
243	JTHKD5BHX02084683
244	JTHKD5BHX02089575
245	JTHKD5BHX02092248
246	JTHKD5BHX02100560
247	JTHKD5BHX02103698