

安全召回詳情

編號	10000604
製造商	鈴木汽車
車輛類別	私家車
型號	SWIFT (AZH412), SWIFT SPORT (AZH416)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	後輪制動鉗
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為鈴木廠方發現後輪制動鉗於生產過程中可能有問題，如持續使用有機會導致制動鉗油封移位及制動油洩漏。在最壞情況下，儀錶板上的警告燈有機會隨之而亮着，迫力效率有可能下降。
修正行動	更換後輪制動鉗。
製造日期	2014 年 - 2015 年
回收行動開始日期	2016 年 7 月 13 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 7 月 12 日

1	JSAFZC32S00301375
2	JSAFZC32S00301375
3	JSAFZC32S00301375
4	JSAFZC32S00301375
5	JSAFZC32S00301375
6	JSAFZC32S00301375
7	JSAFZC32S00301375
8	JSAFZC32S00301375
9	JSAFZC32S00301375
10	JSAFZC32S00301375
11	JSAFZC32S00301375
12	JSAFZC32S00301375
13	JSAFZC32S00301375
14	JSAFZC32S00301375
15	JSAFZC32S00301375
16	JSAFZC32S00301375
17	JSAFZC32S00301375
18	JSAFZC32S00301375
19	JSAFZC32S00301375
20	JSAFZC32S00301375
21	JSAFZC32S00301375
22	JSAFZC32S00301375

23	JSAFZC32S00301375
24	JSAFZC32S00301375
25	JSAFZC32S00301375
26	JSAFZC32S00301375
27	JSAFZC32S00301375
28	JSAFZC32S00301375
29	JSAFZC32S00301375
30	JSAFZC32S00301375
31	JSAFZC32S00301375
32	JSAFZC32S00301375
33	JSAFZC32S00301375
34	JSAFZC32S00301375
35	JSAFZC32S00301375
36	JSAFZC32S00301375
37	JSAFZC32S00301375
38	JSAFZC32S00301375
39	JSAFZC32S00301375
40	
41	
42	
43	
44	