

安全召回詳情

編號	10000605
製造商	Land Rover
車輛類別	N1 – 輕型客貨車
型號	Discovery 4
代理商 (查詢電話/電郵)	英倫汽車有限公司 - (Tel: 2821 7100 or 2820 5150 / service@landrover.com.hk)
主題	曲軸位置傳感器失效
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	柴油引擎的曲軸位置傳感器有機會因失效而引致引擎表現欠佳或會影響車輛之操控
修正行動	更換曲軸位置傳感器
製造日期	2012 年至 2013 年
回收行動開始日期	2016 年 7 月 28 日
估計回收行動的完成日期	2022 年 12 月 31 日

- | | |
|-----|-------------------|
| 1. | SALLAAAG5CA632152 |
| 2. | SALLAAAG5CA632383 |
| 3. | SALLAAAG5CA632671 |
| 4. | SALLAAAG5CA634345 |
| 5. | SALLAAAG5CA635458 |
| 6. | SALLAAAG5CA638651 |
| 7. | SALLAAAG5CA641469 |
| 8. | SALLAAAG5CA641711 |
| 9. | SALLAAAG5CA642070 |
| 10. | SALLAAAG5CA645269 |
| 11. | SALLAAAG5CA646162 |
| 12. | SALLAAAG5CA647529 |
| 13. | SALLAAAG5CA648342 |