

安全召回詳情

編號	10000608
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	3.5RL/ KB1
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	司機及乘客位安全氣袋改良運動
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	當安全氣囊在此時觸發，燃料劑的燃燒速度增加，令安全氣囊爆出壓力亦有所增加。
修正行動	司機及乘客位安全氣袋
製造日期	2007
回收行動開始日期	2016 年7月28日
估計回收行動的完成日期	2021 年7月28日

JH4KB16307C202587	JH4KB16307C204046
JH4KB16307C202588	JH4KB16307C204047
JH4KB16307C202801	JH4KB16307C204182
JH4KB16307C202802	JH4KB16307C204183
JH4KB16307C202855	JH4KB16307C204185
JH4KB16307C202856	JH4KB16307C204188
JH4KB16307C202857	JH4KB16307C204189
JH4KB16307C203326	JH4KB16307C204294
JH4KB16307C203327	JH4KB16307C204852
JH4KB16307C203328	JH4KB16307C204887
JH4KB16307C203543	JH4KB16307C205039
JH4KB16307C203544	JH4KB16307C205040
JH4KB16307C203603	JH4KB16307C205083
JH4KB16307C203719	JH4KB16307C205521
JH4KB16307C203740	JH4KB16307C205523
JH4KB16307C203741	JH4KB16307C205524
JH4KB16307C203769	
JH4KB16307C203770	
JH4KB16307C203990	
JH4KB16307C204014	
JH4KB16307C204015	