

安全召回詳情

編號	10000615
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	RX200t/RX350/RX450h
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	更換前座乘客安全氣囊
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回與安全氣袋充氣裝置有關，由於有關汽車之前座乘客安全氣袋充氣裝置內的組件安裝不妥，引致車輛於停泊或閒置時，安全氣袋有機會不當地展開。
修正行動	更換前座乘客安全氣囊
製造日期	2015 年 12 月 至 2016 年 4 月
回收行動開始日期	2016 年 9 月 14 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月

1	JTJBAMCA002003077
2	JTJBAMCA002003211
3	JTJBAMCA002003273
4	JTJBAMCA202002982
5	JTJBAMCA302002960
6	JTJBAMCA402003194
7	JTJBAMCA502006539
8	JTJBAMCA602003018
9	JTJBAMCA802002517
10	JTJBAMCA802002629
11	JTJBAMCA802003344
12	JTJBAMCAX02002583
13	JTJBAMCAX02003409
14	JTJBGMCMA602003793
15	JTJBZMCA102007437
16	JTJBZMCA702006499
17	JTJBZMCA702006566
18	JTJZAMCA302002164