

## 安全召回詳情

編號	<b>10000616</b>
製造商	三菱汽車
車輛類別	輕型貨車
型號	MINICAB-MiEV (U67V)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	電喇叭
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於電喇叭可能於生產程序上出現誤差，電喇叭的接觸點有可能接觸到水份後出現氧化，並有可能導致車輛的電喇叭不能正常響號。
修正行動	更換電喇叭
製造日期	2012 年
回收行動開始日期	2016 年 10 月 5 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 10 月 4 日

1	U67V-0002912
2	U67V-0002938
3	U67V-0100404
4	U67V-0100405
5	U67V-0100406
6	U67V-0100407
7	U67V-0100408
8	U67V-0100409
9	U67V-0100410
10	U67V-0100411
11	U67V-0100413
12	U67V-0100416
13	U67V-0100418
14	U67V-0100419
15	U67V-0100420
16	U67V-0100421
17	U67V-0100422
18	U67V-0100424
19	
20	
21	
22	
23	

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46