

## 安全召回詳情

編號	10000629
製造商	賓利
車輛類別	私家車
型號	添越
代理商 (查詢電話)	荃灣售後服務中心電話: 21119679 鴨脷州售後服務中心電話: 25537713 九龍灣售後服務中心電話: 22621288
主題	賓利添越螺栓連接件核查
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	經賓利授權經銷商(香港地區)售賣的車輛,見以下表列; 非經賓利授權經銷商(香港地區)售賣的車輛, 而符合生產日期的車輛, 請致電上述維修中心或本公司 (賓利汽車中國-香港辦事處: 36989726) 查詢和預約維修。
缺陷簡述及忽略的可能後果	本應在車輛裝配過程中緊固的某些螺栓連接件可能沒有正確上緊。為防患於未然, 賓利正在著手對為數不多的特定車輛做仔細核查。
修正行動	對受影響車輛的緊固扭矩進行仔細核查
製造日期	2016年2月5日到2016年10月5日所生產的車輛
回收行動開始日期	2016年12月5日開始
估計回收行動的完成日期	2017年3月31日

1	SJAAB14VXHCO11805	12	
2	SJAAB14V6HCO13440	13	
3	SJAAB14VOHCO14499	14	
4	SJAAB14V5HCO15518	15	
5	SJAAB14V8HCO15612	16	
6	SJAAB14V4HCO11394	17	
7	SJAAB14V4HCO12903	18	
8	SJAAB14V2HCO15041	19	
9		20	
10		21	
11		22	