

## 安全召回詳情

編號	<b>10000631</b>
製造商	Rolls-Royce
車輛類別	私家車
型號	Ghost
代理商 (查詢電話)	31936999
主題	更換安全氣囊中央傳感器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：(最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	安全氣囊中央傳感器使用了錯誤的軟件進行編程。若車輛遇到正面或尾部碰撞，被動安全系統（前部安全氣囊和安全帶收緊器）可能不被觸發，乘員受傷的風險因此會增加。
修正行動	更換安全氣囊中央傳感器
製造日期	11/2011 – 06/2012
回收行動開始日期	16/11/2016
估計回收行動的完成日期	31/05/2017

1	<b>UH16635</b>
2	<b>UH16644</b>
3	<b>UH16648</b>
4	<b>UH16666</b>
5	<b>UH16674</b>
6	<b>UH16676</b>
7	<b>UH16691</b>
8	<b>UH16693</b>
9	<b>UH16696</b>
10	<b>UH16710</b>
11	<b>UH16711</b>
12	<b>UH16730</b>
13	<b>UH16743</b>
14	<b>UH16746</b>
15	<b>UH16748</b>
16	<b>UH16752</b>
17	<b>UH16770</b>
18	<b>UH16787</b>
19	<b>UH22572</b>
20	<b>UH22578</b>
21	<b>UH22583</b>
22	<b>UH22584</b>

23	<b>UH22589</b>
24	<b>UH22590</b>
25	<b>UH22591</b>
26	<b>UH22592</b>
27	<b>UH22606</b>
28	<b>UH22607</b>
29	<b>UH22611</b>
30	<b>UH22615</b>
31	<b>UH22616</b>
32	<b>UH22632</b>
33	<b>UH22633</b>
34	<b>UH22637</b>
35	<b>UH22640</b>
36	<b>UH22645</b>
37	<b>UX66944</b>