

安全召回詳情

編號	10000633
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	5 系及 7 系 (F07 及 F02)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	更換安全氣囊中央傳感器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	負責測量縱向和橫向加速度的安全氣囊中央傳感器使用了錯誤的軟件進行編程。這可能會導致車輛正面或尾部碰撞的評估錯誤，而未能使被動安全系統（前部安全氣囊和安全帶收緊器）被觸發。遇上需要被動安全系統觸發的情況時，乘員受傷的風險會增加。
修正行動	更換安全氣囊中央傳感器
製造日期	02.12.2011 - 05.09.2012
回收行動開始日期	23/11/2016
估計回收行動的完成日期	31/05/2017

1	B998227
2	C194641
3	C194648
4	C194657
5	C194661
6	C194663
7	C194665
8	C194666
9	C194668
10	C194671
11	C194672
12	C194682
13	C194683
14	C194684
15	C194694
16	C194695
17	C194697
18	C194700
19	C194701
20	C194704
21	C194726

22	C194732
23	C194737
24	C216273
25	C951662
26	C951663
27	C951664
28	CY56243
29	CY56244
30	CY56251
31	CY56254
32	CY84095
33	CY84097
34	CY84098
35	CY84099
36	CY84100
37	CY84103
38	CY84108
39	CY84109
40	CY84112
41	CY84113
42	CY84115

43	CY84117
44	CY84119
45	CY84122
46	CY84127
47	CY84129
48	CY84130
49	CY84131
50	CY84132
51	CY84133
52	CY84134
53	CY84135
54	CY84136
55	CY84137
56	CY84138
57	CY84139
58	CY84140
59	CY84141
60	CY84142
61	CY84143
62	CY84144
63	CY84145
64	CY84146
65	CY84150
66	CY84152
67	CY84155
68	CY84156
69	CY84157
70	CY84158
71	CY84159
72	CY84160
73	CY84161
74	CY84162
75	CY84165
76	CY84166
77	CY84168
78	CY84169
79	CY84172
80	CY84173
81	CY84175
82	CY84176

83	CY84180
84	CY84181
85	CY84182