

## Recall Detail

編號	10000643
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	ACCORD CP2
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	乘客位安全氣袋改良運動
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	當安全氣囊在此時觸發，燃料劑的燃燒速度增加，令安全氣囊爆出壓力亦有所增加。
修正行動	乘客位安全氣袋
製造日期	2012
回收行動開始日期	27 JAN 2017
估計回收行動的完成日期	27 JAN 2022

JHMCP2670CC200022

JHMCP2670CC201619

JHMCP2670CC201620

JHMCP2670CC201621

JHMCP2670CC201730

JHMCP2670CC201731

JHMCP2670CC201732

JHMCP2670CC201733

JHMCP2630CC200021

JHMCP2630CC200905

JHMCP2630CC201637