

安全召回詳情

編號	10000646
製造商	Opel
車輛類別	私家車
型號	Zafira-B
代理商 (查詢電話)	合朗汽車有限公司 (Tel: 22168228)
主題	更換風機阻力器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因風機馬達阻力器設計上有誤差，使風機馬達阻力器上的保險絲有機會沒法在電流過大時自我熔斷來保護風機馬達。 在極少數的案例中，風機馬達會因電流過大而損壞。
修正行動	更換改良風機阻力器及檢查線束 更換風機馬達線束 (如需要)
製造日期	2005 年 7 月 13 日至 2007 年 1 月 2 日
回收行動開始日期	2017 年 1 月 27 日
估計回收行動的完成日期	2020 年 1 月 27 日

Zafira-B

1.	W0L0AHM7552228652	22.	W0L0AHM7562140861	43.	W0L0AHM7562159887
2.	W0L0AHM7552229005	23.	W0L0AHM7562141653	44.	W0L0AHM7562160985
3.	W0L0AHM7562130269	24.	W0L0AHM7562142712	45.	W0L0AHM7562164421
4.	W0L0AHM7562130316	25.	W0L0AHM7562142864	46.	W0L0AHM7562165179
5.	W0L0AHM7562131997	26.	W0L0AHM7562142935	47.	W0L0AHM7572072058
6.	W0L0AHM7562131589	27.	W0L0AHM7562143016	48.	W0L0AHM7572071610
7.	W0L0AHM7562131731	28.	W0L0AHM7562142583	49.	W0L0AHM7572072585
8.	W0L0AHM7562130460	29.	W0L0AHM7562149519	50.	W0L0AHM7572072567
9.	W0L0AHM7562132620	30.	W0L0AHM7562157381	51.	W0L0AHM7572072559
10.	W0L0AHM7562130811	31.	W0L0AHM7562156992	52.	W0L0AHM7572072422
11.	W0L0AHM7562132333	32.	W0L0AHM7562156735	53.	W0L0AHM7572072574
12.	W0L0AHM7562132561	33.	W0L0AHM7562157111	54.	W0L0AHM7572072579
13.	W0L0AHM7562131050	34.	W0L0AHM7562156896	55.	W0L0AHM7572088661
14.	W0L0AHM7562140230	35.	W0L0AHM7562157929	56.	W0L0AHM7572089204
15.	W0L0AHM7562140025	36.	W0L0AHM7562158927	57.	W0L0AHM7572090115
16.	W0L0AHM7562140263	37.	W0L0AHM7562158838	58.	W0L0AHM7572090762
17.	W0L0AHM7562140099	38.	W0L0AHM7562158351	59.	W0L0AHM7572091842
18.	W0L0AHM7562139845	39.	W0L0AHM7562159659	60.	W0L0AHM7572091406
19.	W0L0AHM7562140111	40.	W0L0AHM7562159920	61.	W0L0AHM7572093786
20.	W0L0AHM7562140610	41.	W0L0AHM7562158473		
21.	W0L0AHM7562141490	42.	W0L0AHM7562159583		