

安全召回詳情

編號	10000650
製造商	富士
車輛類別	私家車
型號	1.6L DIT Levorg
代理商 (查詢電話)	意美九龍有限公司 (23936118)
主題	重新調較行車電腦(ECU)內的控制程式
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>是次召回行動是由於引擎控制程式出現問題。當引入引擎之空氣的溫度較高時，電腦有機會未能正確地控制點火時間，電油供應及／或增壓壓力而導致不正常燃燒。</p> <p>當發生不正常燃燒時，氣缸內的壓力或有機會過高而令連桿斷裂。在最壞的情況下，氣缸或會損壞而漏油，並導致起火。</p>
修正行動	重新調較行車電腦(ECU)內的控制程式。
製造日期	2016-2017 年
回收行動開始日期	2017年3月6日
估計回收行動的完成日期	2018年12月31日

1	JF1VM4K55GG002244
2	JF1VM4K55GG002423
3	JF1VM4K55GG002417
4	JF1VM4K55GG002490
5	JF1VM4K55GG002430
6	JF1VM4K55GG002259
7	JF1VM4K55GG002459
8	JF1VM4K55GG002422
9	JF1VM4K55GG002450
10	JF1VM4K55GG002432
11	JF1VM4K55GG002427
12	JF1VM4K55GG002503
13	JF1VM4K55GG002414
14	JF1VM4K55GG002506
15	JF1VM4K55GG002489
16	JF1VM4K55GG002282
17	JF1VM4K55GG002486
18	JF1VM4K55GG002471
19	JF1VM4K55GG002322
20	JF1VM4K55GG002476
21	JF1VM4K55GG002253
22	JF1VM4K55GG002418

23	JF1VM4K55GG002426
24	JF1VM4K55GG002465
25	JF1VM4K55GG002491
26	JF1VM4K55GG002324
27	JF1VM4K55GG002320
28	JF1VM4K55HG003795
29	JF1VM4K55GG002267
30	JF1VM4K55GG002498
31	JF1VM4K55GG002492
32	JF1VM4K55GG002275
33	JF1VM4K55GG002316
34	JF1VM4K55GG002504
35	JF1VM4K55GG002494
36	JF1VM4K55GG002446
37	JF1VM4K55GG002507
38	JF1VM4K55GG002497
39	JF1VM4K55GG002263
40	JF1VM4K55GG002161
41	JF1VM4K55GG002319
42	JF1VM4K55GG002325
43	JF1VM4K55GG002420
44	JF1VM4K55GG002456

45	JF1VM4K55GG002225
46	JF1VM4K55GG002493
47	JF1VM4K55GG002481
48	JF1VM4K55GG002505
49	JF1VM4K55GG002235
50	JF1VM4K55GG002508
51	JF1VM4K55GG002500