

Recall Detail

編號	10000665
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	FREED GB5
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	前座預索式安全帶 改良運動
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛前座預索式安全帶之觸發器有機會因製造之材料混合不佳，導致觸發器失效，最壞情況可能於車輛發生撞擊時，安全帶有機會不會索回。
修正行動	更換前座預索式安全帶組件
製造日期	2017
回收行動開始日期	22 MAR 2017
估計回收行動的完成日期	22 MAR 2022

JHMGB5840HC200012	JHMGB5840HC200039
JHMGB5840HC200013	JHMGB5840HC200041
JHMGB5840HC200014	JHMGB5840HC200042
JHMGB5840HC200015	JHMGB5840HC200043
JHMGB5840HC200017	JHMGB5840HC200045
JHMGB5840HC200018	JHMGB5840HC200046
JHMGB5840HC200020	JHMGB5840HC200047
JHMGB5840HC200021	JHMGB5840HC200048
JHMGB5840HC200022	JHMGB5840HC200049
JHMGB5840HC200023	JHMGB5840HC200050
JHMGB5840HC200024	JHMGB5840HC200051
JHMGB5840HC200025	JHMGB5840HC200052
JHMGB5840HC200026	JHMGB5840HC200053
JHMGB5840HC200027	JHMGB5840HC200054
JHMGB5840HC200028	JHMGB5840HC200055
JHMGB5840HC200029	
JHMGB5840HC200030	
JHMGB5840HC200031	
JHMGB5840HC200032	
JHMGB5840HC200034	
JHMGB5840HC200035	
JHMGB5840HC200036	
JHMGB5840HC200037	
JHMGB5840HC200038	