

## 安全召回詳情

編號	<b>10000695</b>
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	X1 及 4 系 (F48 及 F33)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	更換安全氣囊
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	用於不同安全氣囊組件的點火裝置可能不符合規格。如果點火裝置存在故障，安全氣囊在需要時就不能夠觸發。
修正行動	更換受影響的安全氣囊組件
製造日期	16.09.2016 - 27.01.2017
回收行動開始日期	27/02/2017
估計回收行動的完成日期	31/08/2017

1	<b>5C21002</b>
2	<b>5C21003</b>
3	<b>5C21008</b>
4	<b>5C21009</b>
5	<b>5C21010</b>
6	<b>5C21019</b>
7	<b>5C21032</b>
8	<b>5C21041</b>
9	<b>5C21043</b>
10	<b>5C21044</b>
11	<b>5C21054</b>
12	<b>5C21055</b>
13	<b>5C21056</b>
14	<b>5C21057</b>
15	<b>5C21058</b>
16	<b>5C21059</b>
17	<b>5F44088</b>
18	<b>5F44090</b>
19	<b>5F44108</b>
20	<b>5F44131</b>
21	<b>5F44132</b>