

## 安全召回詳情

編號	10000698
製造商	保時捷
車輛類別	私家車
型號	718 (982)
代理商 (查詢電話)	2179 7911
主題	更換前乘客座氣囊裝置
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	"由於供應商製造上的錯誤，可能安裝配備錯誤引爆器裝置的前乘客座氣囊。 發生固定系統觸發的意外時，可能會損及它們完整的保護效果。"
修正行動	更換前乘客座氣囊裝置
製造日期	2017
回收行動開始日期	2017 年 4 月 7 日
估計回收行動的完成日期	2019 年 4 月 7 日

1.	WP0ZZZ98ZHS231855
2.	WP0ZZZ98ZHS231857