

安全召回詳情

編號	10000704
製造商	五十鈴
車輛類別	商用車
型號	TF 系
代理商 (查詢電話)	合眾汽車有限公司 (Tel: 2216 8163)
主題	ISUZU E6 TF D-MAX 更換進氣凸輪軸及齒輪
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於生產過程不恰當，進氣凸輪軸齒輪可能出現輕微裂紋。 在最壞的情況下，齒輪上的輕微裂紋可能伸延，最後齒輪上的齒可能會被破爛。結果會引致發動機可能在行駛期間停滯，並且不能重新啟動。
修正行動	更換進氣凸輪軸及齒輪
製造日期	2017年
回收行動開始日期	2017年06月22日
估計回收行動的完成日期	2022年06月21日

TF 系

1	MPATFS87JHT001480	11	MPATFS87JHT003855	21	MPATFS87JHT004297
2	MPATFS87JHT001481	12	MPATFS87JHT003854	22	MPATFS87JHT004299
3	MPATFR87JHT000051	13	MPATFS87JHT003853	23	MPATFS87JHT004291
4	MPATFS87JHT001476	14	MPATFS87JHT003852	24	MPATFS87JHT004298
5	MPATFS87JHT001483	15	MPATFS87JHT003849	25	MPATFS87JHT004295
6	MPATFS87JHT001482	16	MPATFS87JHT003856	26	MPATFS87JHT004302
7	MPATFS87JHT001475	17	MPATFS87JHT003857	27	MPATFS87JHT004288
8	MPATFS87JHT003850	18	MPATFS87JHT004423	28	MPATFS87JHT004293
9	MPATFS87JHT002683	19	MPATFS87JHT004292		
10	MPATFS87JHT003851	20	MPATFS87JHT004296		