

安全召回詳情

編號	10000707
製造商	標致汽車
車輛類別	私家車
型號	308
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	檢查引擎起動機上之正極線耳之安裝位置
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	部份受影響車輛之引擎起動機上之正極線耳之安裝位置不恰當，導致起動機之正極線可能接觸到引擎周邊之金屬部件而引至短路。
修正行動	修正引擎起動機上之正極線耳之安裝位置。
製造日期	2015 年 7 月 1 日 - 2017 年 4 月 30 日
回收行動開始日期	2017 年 7 月 3 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月 31 日

1	VF3LHAHXWFS328743
2	VF3LHAHXWGS197269
3	VF3LHAHXWGS197270
4	VF3LHAHXWGS197271
5	VF3LHAHXWGS197272
6	VF3LJAHXWFS350602
7	VF3LJAHXWGS202496
8	VF3LJAHXWGS202497
9	VF3LJAHXWGS202498
10	VF3LJAHXWGS202499
11	VF3LJAHXWGS236793
12	VF3LJAHXWGS236794
13	VF3LJAHXWGS249237
14	VF3LJAHXWGS249238
15	VF3LJAHXWGS263917
16	VF3LJAHXWGS265965
17	VF3LJAHXWGS265966
18	VF3LJAHXWGS267502
19	VF3LJAHXWGS267503
20	VF3LJAHXWGS270452
21	VF3LJAHXWGS270453
22	VF3LJAHXWGS270454
23	VF3LJAHXWGS270455

24	VF3LJAHXWGS271405
25	VF3LJAHXWHS018836
26	VF3LJAHXWHS018837
27	VF3LJAHXWHS018838
28	VF3LJAHXWHS018839
29	VF3LJAHXWHS020420
30	VF3LJAHXWHS023587
31	VF3LJAHXWHS023588
32	VF3LJAHXWHS027666
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	