

安全召回詳情

編號	10000710
製造商	阿士頓馬丁
車輛類別	私家車
型號	V8 Vantage, V8 Vantage S
代理商 (查詢電話)	捷成馬汽車 (2234 0562)
主題	變速箱的連接器故障
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：
缺陷簡述及忽略的可能後果	我們發現 V8 Vantage 的 7 速自動變手動 (ASM) 變速箱的液壓系統連接器沒有得到足夠支撐。此連接器位於離合器油液管和 ASM 系統之間。此連接器可能出現故障，從而導致離合器漏油。這可能導致離合器系統無法正常運轉，從而引起撞車事故。
修正行動	如有必要，為管道安裝支架以固定管道並防止組件移動。
製造日期	2010 年 7 月至 2013 年 9 月
回收行動開始日期	2017 年 7 月 14 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 4 月

1	SCFGJBDL7BGC15174
2	SCFGJBDL2BGC15177
3	SCFGJBDL0BGC15324
4	SCFGJBDL2BGC15325
5	SCFGJBDL8BGC15328
6	SCFGJBDL6BGC15392
7	SCFGJBDL8BGC15393
8	SCFEJBDL1CGC15793
9	SCFGJBDL4CGC15795
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43