

安全召回詳情

編號	10000755
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	X3 (G01)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	檢查尾擾流板的螺栓連接，如有需要重新安裝
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	尾擾流板的螺栓連接可能未正確地安裝。
修正行動	檢查尾擾流板的螺栓連接，如有需要重新安裝
製造日期	直至 23.02.2018
回收行動開始日期	09/03/2018
估計回收行動的完成日期	30/09/2018

1	LA45263
2	LA45264
3	LA45287
4	LA45288
5	LA45289
6	LA45455
7	LA45456
8	LA45457
9	LA45458
10	LA45459
11	LA45464
12	LA45467
13	LA45470
14	LA45472
15	LA48674
16	LA48675
17	LA48678
18	LA48742
19	LA48743
20	LA48744
21	LA48781
22	LA48784
23	LA48786

24	LA48787
25	LA48788
26	LA48789
27	LA48790
28	LA48792
29	LA48845
30	LA48849
31	LA48851
32	LA48853
33	LA48862
34	LB05265
35	LB05268
36	LB05270
37	LB05271
38	LB05272
39	LB05274
40	LB05307
41	LB05310
42	LB05311
43	LB05313
44	LB05363
45	LB05365
46	LB05368

47	LB05377
48	LB05379
49	LB05380
50	LB05403
51	LB05404
52	LB05405
53	LB05406
54	LB05407
55	LB05408
56	LB05409
57	LB05411
58	LB05413
59	LB05415
60	LB05416
61	LB05417
62	LB05418
63	LB05419
64	LB05420
65	LB05421
66	LB05422
67	LB05424
68	LB05425
69	LB05426
70	LB05427
71	LB05428
72	LB05429
73	LB05430
74	LB05431
75	LB05432
76	LB05433
77	LB05434
78	LB05435
79	LB05436
80	LB05437
81	LB05438
82	LB05439
83	LB05440
84	LB05508
85	LB05648
86	LB05649

87	LB05650
88	LB05651
89	LB05652
90	LB05653
91	LB05654
92	LB05655
93	LB05656
94	LB05658
95	LB05659
96	LB05660
97	LB05661
98	LB05662
99	LB05663
100	LB05664
101	LB05665
102	LB17680
103	LB17681
104	LB17682
105	LB17683
106	LB17684
107	LB17685
108	LB17686
109	LB17687
110	LB17688
111	LB17689
112	LB17690
113	LB17691
114	LB17692
115	LB17693
116	LB17694
117	LB17695
118	LB17696
119	LB17697
120	LB17698
121	LB17699
122	LB17700
123	LB17701
124	LB17702
125	LB17703
126	LB17704

127	LB17705
128	LB17706
129	LB17707
130	LB17708
131	LB17709
132	LB17710
133	LB17711
134	LB17712
135	LB17713
136	LB17714
137	LB17715
138	LB17716
139	LB17717
140	LB17718
141	LB17719
142	LB17720
143	LB17721
144	LB17722
145	LB17723
146	LB17724
147	LB17725
148	LB17729
149	LB17733
150	LB17737
151	LB17749
152	LB17751
153	LB17752
154	LB17756
155	LB17757
156	LB17759
157	LB17761
158	LB17778
159	LB17793
160	LB17794
161	LB17796
162	LB17797
163	LB17799
164	LB17856
165	LB17857
166	LB17860

167	LB17861
168	LB17873
169	LC84271
170	LC84273
171	LC84308
172	LC84362
173	LC84365
174	LC84393
175	LC84509
176	LC84674
177	LC84684
178	LC84760
179	LC84761
180	LC84764
181	LC84768
182	LD99821
183	LD99822
184	LD99823
185	LD99824
186	LD99825
187	LD99826
188	LD99827
189	LD99828
190	LD99829
191	LD99831
192	LD99832
193	LD99833
194	LD99835
195	LD99838
196	LD99839
197	LD99840
198	LD99844