

## 安全召回詳情

編號	<b>10000794</b>
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	X5 (E53)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	安全氣囊控制元件編程
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛中安裝的安全氣囊控制元件軟件和硬件之間的配合不正確。在某些情況下，在停放車輛時而乘員是安全的時候，前部安全氣囊可能會被觸發。此情況特別是在關掉引擎並同時使用駐車制動器時發生。當安全氣囊觸發時，乘員接觸安全氣囊時可能會受傷。
修正行動	安全氣囊控制元件重新編程
製造日期	01.03.2001 - 28.02.2002
回收行動開始日期	23/08/2018
估計回收行動的完成日期	28/02/2019

1	<b>LH63600</b>
2	<b>LH63668</b>
3	<b>LH63711</b>
4	<b>LH63737</b>
5	<b>LH63890</b>
6	<b>LH63977</b>
7	<b>LM42288</b>
8	<b>LM42289</b>
9	<b>LM42352</b>
10	<b>LM42855</b>
11	<b>LM42892</b>
12	<b>LM42893</b>
13	<b>LM42933</b>
14	<b>LM43004</b>
15	<b>LM43438</b>
16	<b>LM43439</b>
17	<b>LM43447</b>
18	<b>LM43448</b>
19	<b>LM43628</b>
20	<b>LM43687</b>
21	<b>LM43809</b>
22	<b>LM43810</b>

23	<b>LM43862</b>
24	<b>LM44814</b>
25	<b>LM44954</b>
26	<b>LM45195</b>
27	<b>LM45196</b>
28	<b>LM45219</b>
29	<b>LM45269</b>
30	<b>LM45390</b>
31	<b>LM45471</b>
32	<b>LM45506</b>
33	<b>LM46038</b>
34	<b>LM46063</b>
35	<b>LM46085</b>
36	<b>LM46086</b>
37	<b>LM46172</b>
38	<b>LM46177</b>
39	<b>LM46282</b>
40	<b>LM46283</b>
41	<b>LM46291</b>
42	<b>LM46326</b>
43	<b>LM46327</b>
44	<b>LM46369</b>

45	LM46391
46	LM46420
47	LM46421
48	LM46438
49	LM46439
50	LM46454
51	LM46510
52	LM46517
53	LM46552
54	LM46559
55	LM46580
56	LM46618
57	LM46667
58	LM46668
59	LM46723
60	LM46734
61	LM46985
62	LM46986
63	LM47015
64	LM47163
65	LM47386
66	LM47403
67	LM47535
68	LM47590
69	LM47686
70	LM47687
71	LM47688
72	LM47790
73	LM47798
74	LM47799
75	LM47816
76	LM47817
77	LM47818
78	LM47819
79	LM47834
80	LM47929
81	LN75116
82	LN75117
83	LN75119
84	LN75121
85	LN75123

86	LN75164
87	LN83054
88	LN83055
89	LN83056
90	LN83067
91	LN83090
92	LN83142
93	LN83158
94	LN83181
95	LN83221
96	LN83318
97	LN83371
98	LN83376
99	LN83454
100	LN83458
101	LN83528
102	LN83549
103	LN83553
104	LN83650
105	LN83680
106	LN84204
107	LN84338
108	LN84359
109	LN84400
110	LN84447
111	LN84496
112	LN84528
113	LN84568
114	LN84955
115	LN84991
116	LN85096
117	LN85137
118	LN85514
119	LN85570
120	LN85586
121	LN85622
122	LN85746
123	LN85817
124	LN85822
125	LN85979
126	LN85980

127	<b>LN85994</b>
128	<b>LN86027</b>