

安全召回詳情

| | |
|--------------|---|
| 編號 | 10000830 |
| 製造商 | MINI |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | F56 |
| 代理商 (查詢電話) | 31936699 |
| 主題 | 更換廢氣再循環冷卻器 |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 見以下表列：(最後七位號碼) |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 於車輛的使用壽命期內，廢氣再循環冷卻器可能會產生內部洩漏，漏出的冷卻液會與煙灰和油沉積物結合，從而在廢氣再循環冷卻器內產生易燃沉積物並燃燒，或有機會引致起火。 |
| 修正行動 | 清潔氣體混合管及更換廢氣再循環冷卻器 |
| 製造日期 | 27.05.2011 - 31.03.2017 |
| 回收行動開始日期 | 28/11/2018 |
| 估計回收行動的完成日期 | 31/05/2019 |

| | |
|----|----------------|
| 1 | 2D25558 |
| 2 | T736513 |
| 3 | T736514 |
| 4 | T736515 |
| 5 | T736516 |
| 6 | T736517 |
| 7 | T736518 |
| 8 | T736519 |
| 9 | T736520 |
| 10 | T736525 |
| 11 | T736526 |
| 12 | T736531 |
| 13 | T736541 |
| 14 | T736543 |
| 15 | T736545 |
| 16 | T736546 |