

## 安全召回詳情

編號	<b>10000833</b>
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	LS500
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	更新智能停車熄匙系統 ECU 程式
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回之主要原因是與該智能停車熄匙系統有關，當引擎停止後在特定時間內重新啟動時，可能會計算出不正確的進氣量，從而可能導致引擎出現死火的情況。
修正行動	更新智能停車熄匙系統 ECU 程式
製造日期	2018 年 1 月至 2018 年 9 月
回收行動開始日期	2018 年 12 月
估計回收行動的完成日期	2019 年 12 月

1	JTHB5LFF705004393
2	JTHB5LFF405004321
3	JTHB5LFF605002487
4	JTHB5LFF905002466
5	JTHB5LFF205004401
6	JTHB5LFFX05006137
7	JTHB5LFF505003744
8	JTHB5LFF305006089
9	JTHB5LFF005004901
10	JTHB5LFF505002383
11	JTHB5LFF205005189
12	JTHB5LFF705003972
13	JTHB5LFF605003932
14	JTHB5LFF405006005
15	JTHB5LFF005003148
16	JTHB5LFF505003906
17	JTHB5LFF305003080
18	JTHB5LFF405006604
19	JTHB5LFF305004326
20	JTHB5LFFX05004467
21	JTHB5LFF005005000
22	JTHB5LFF305003788
23	JTHB5LFF005002999
24	JTHB5LFF605002781
25	JTHB5LFFX05002900

26	JTHB5LFF305003158
27	JTHB5LFF705004474
28	JTHB5LFF705005964
29	JTHB5LFF605003882
30	JTHB5LFF605002554
31	JTHB5LFF005000556
32	JTHB5LFF105004292
33	JTHB5LFF205003183
34	JTHB5LFF205006651
35	JTHB5LFF405003959
36	JTHB5LFF605004336
37	JTHB5LFF605004837
38	JTHB5LFFX05002976
39	JTHB5LFFX05003870