

召回詳情

編號	10000839
製造商	AUDI
車輛類別	私家車
型號	A3 (8V)
代理商 (查詢電話)	合迪汽車有限公司 (3465 0000)
主題	維修椅背
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在特定期間所製造之 Audi A3 車輛，後排座椅椅背有可能安裝在未正確焊接至後座椅外椅背骨架的頭枕固定座。若發生交通事故，頭枕的支撐及保護功能可能受限。我們預計低於 1% 的車輛需要更換椅背。
修正行動	必須檢查受影響車輛的後排座椅椅背，有必要時更換。
製造日期	型號年份: 2018
回收行動開始日期	2018 年 12 月 21 日
估計回收行動的完成日期	2019 年 12 月 21 日

1	WAUZZZ8V5JA132469
2	WAUZZZ8V2JA133658
3	WAUZZZ8V8JA134765
4	WAUZZZ8V1J1092486
5	WAUZZZ8V9J1092512
6	WAUZZZ8VXJ1094379
7	WUAZZZ8V4J1908287
8	WUAZZZ8V9J1908818