

安全召回詳情

編號	10000843
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	X5 及 5 系 (E53 及 E39)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	檢查司機位安全氣囊，如有需要更換 (改裝)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛出廠時安裝的方向盤可能被改裝為適合車輛的 Sport 或 M Sport 方向盤。改裝方向盤使用的安全氣囊氣體產生器如果長年放置在高濕度的環境下和/或氣體產生器在生產過程中質量出現問題，可能導致氣體產生器的功能異常。司機位的安全氣囊正常地觸發時，安全氣囊氣體產生器所產生的氣壓可能過高。在較壞的情況下，安全氣囊氣體產生器可能會斷裂，金屬零件有機會對身體造成嚴重的傷害。
修正行動	檢查司機位安全氣囊，如有需要更換
製造日期	02.04.2000 - 13.09.2004
回收行動開始日期	21/01/2019
估計回收行動的完成日期	31/12/2019

1	BF99051
2	BF99072
3	BF99078
4	BJ11904
5	CE60093
6	CE60114
7	CE60120
8	CE60121
9	CE60143
10	CE60155
11	CE60176
12	CE60356
13	CE60357
14	CE60382
15	CE60388
16	CE60426
17	CE60472
18	CE60498
19	CE60500
20	CE60565

21	CE60672
22	CE61666
23	CE62544
24	CE62560
25	CE62617
26	CE63016
27	CE63083
28	CE63085
29	CE63108
30	CE63855
31	CE63880
32	CE65012
33	CE65089
34	CE65809
35	CE65826
36	CE65837
37	CE65838
38	CE65842
39	CE65845
40	CE65849

41	CE66072
42	CE66076
43	CE66078
44	CE66203
45	CE66207
46	CE68760
47	GF12291
48	GF12293
49	GF12779
50	GF12899
51	GF12977
52	GR94097
53	GR94130
54	GR94377
55	GR94546
56	GR94557
57	GR94730
58	GR94766
59	GR95286
60	GR95474
61	GR95538
62	GR95540
63	GR95591
64	GR95594
65	GR95694
66	GR95718
67	GR95723
68	GR95725
69	GR95860
70	GR96017
71	GR96067
72	GR96257
73	GR96266
74	GR96306
75	GR96307
76	GR96310
77	GR96420
78	GR96475
79	GR96487
80	GR96490
81	GR96543

82	GR96544
83	GR96549
84	GR96557
85	GR96559
86	GR96560
87	GR96579
88	GR96580
89	GR96581
90	GR96586
91	GR96588
92	GR96599
93	GR96630
94	GR96632
95	GR96635
96	GR96636
97	GR96638
98	GR96659
99	GR96967
100	GR96971
101	GR96973
102	GR96985
103	GR97002
104	GR97005
105	GR97006
106	GR97007
107	GR97029
108	GR97043
109	GR97044
110	GR97058
111	GR97059
112	GR97060
113	GR97063
114	GR97068
115	GR97086
116	GR97096
117	GR97706
118	GR97735
119	GR97740
120	GR97741
121	GR97746
122	GR97749

123	GR97750
124	GR97755
125	GR97785
126	GR97786
127	GR97826
128	GR97833
129	GR97834
130	GR97865
131	GR97866
132	GR98726
133	GR98728
134	GR98741
135	GR98747
136	GR98749
137	GR98752
138	GR98755
139	GR98758
140	GR98761
141	GR98767
142	GR98775
143	GR98782
144	GR98786
145	GR98787
146	GR99319
147	GR99321
148	GR99327
149	GR99338
150	GR99354
151	GR99363
152	GR99365
153	GR99370
154	GR99372
155	GR99379
156	GX90360
157	GX90442
158	GX90565
159	GX90567
160	GX90635
161	GX90872
162	GX90882
163	GX90901

164	GX90906
165	GX90916
166	GX90922
167	GX90923
168	GX91417
169	GX91588
170	GX91589
171	GX91595
172	GX91596
173	GX91601
174	GX91622
175	GX91663
176	GX91666
177	GX92050
178	GX99686
179	GZ30043
180	GZ30056
181	GZ30057
182	GZ30058
183	GZ30061
184	GZ30107
185	GZ30109
186	GZ30119
187	GZ30125
188	GZ30126
189	GZ30173
190	GZ30175
191	GZ30193
192	GZ30216
193	GZ30268
194	GZ30294
195	GZ30296
196	GZ30310
197	GZ30315
198	GZ30316
199	GZ30320
200	GZ30330
201	GZ30333
202	GZ30336
203	GZ30337
204	GZ30338

205	GZ30344
206	GZ30345
207	GZ30367
208	GZ30372
209	GZ30380
210	GZ30381
211	GZ30395
212	GZ30397
213	GZ30398
214	GZ30403
215	GZ30420
216	GZ30518
217	GZ30579
218	GZ30588
219	GZ30597
220	GZ30599
221	GZ30601
222	GZ30602
223	GZ30603
224	GZ30605
225	GZ30642
226	GZ30646
227	GZ30653
228	GZ30669
229	GZ30680
230	GZ30749
231	GZ30890
232	GZ30891
233	GZ30892
234	GZ30923
235	GZ30927
236	GZ30931
237	GZ30932
238	GZ30933
239	GZ31245
240	GZ31248
241	GZ31258
242	GZ31286
243	GZ31291
244	GZ31302
245	GZ31326

246	GZ31588
247	GZ31589
248	GZ31591
249	GZ31592
250	GZ31593
251	GZ31599
252	GZ31600
253	GZ31601
254	GZ32165
255	GZ32170
256	GZ32245
257	GZ32247
258	GZ32256
259	GZ32257
260	GZ32420
261	GZ32470
262	GZ32471
263	GZ32477
264	GZ32495
265	GZ32500
266	GZ32555
267	GZ32566
268	GZ32568
269	GZ32573
270	GZ32577
271	GZ32656
272	LH60065
273	LH60315
274	LH60316
275	LH60318
276	LH60323
277	LH60348
278	LH60349
279	LH60350
280	LH60351
281	LH60363
282	LH60394
283	LH60492
284	LH60500
285	LH60533
286	LH60534

287	LH60535
288	LH60546
289	LH60594
290	LH60602
291	LH60604
292	LH60678
293	LH60701
294	LH60702
295	LH60754
296	LH60770
297	LH60772
298	LH63042
299	LH63172
300	LH63668
301	LM43173
302	LM45195
303	LM50225
304	LM53699
305	LM55123
306	LN85031
307	LN85137
308	LN85570
309	LN86616