

### 安全召回詳情

編號	<b>10000846</b>
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	M3 及 M4 (F80 及 F82)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	更換碳纖維傳動軸
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	三孔法蘭中滑動的部分可能會從傳動軸滑出，導致傳動軸不能傳遞動力。
修正行動	更換碳纖維傳動軸
製造日期	01.03.2016 - 30.09.2016
回收行動開始日期	19/12/2018
估計回收行動的完成日期	31/12/2019

1	<b>5G47497</b>
2	<b>5G47690</b>
3	<b>5G47812</b>
4	<b>5G47906</b>
5	<b>5G47912</b>
6	<b>5G47928</b>
7	<b>5G47950</b>
8	<b>K345758</b>
9	<b>K345759</b>
10	<b>K345764</b>
11	<b>K345773</b>
12	<b>K345920</b>
13	<b>K345928</b>
14	<b>K346011</b>
15	<b>K346223</b>
16	<b>K346232</b>
17	<b>K346250</b>
18	<b>K346251</b>
19	<b>K346265</b>
20	<b>K346318</b>
21	<b>K346332</b>
22	<b>K346347</b>
23	<b>K577781</b>