

## 安全召回詳情

編號	<b>10000847</b>
製造商	Mazda Motor Corporation
車輛類別	私家車
型號	Mazda 6
代理商 (查詢電話)	宏益汽車(香港)有限公司 3768 4848
主題	輔助剎車力度有機會減弱
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於真空氣泵的防銹能力未如理想,氣泵中的軸承會因此而逐漸銹蝕, 產生鐵銹粉末進入引擎內部。因為上述情況, 會引致引擎未能產生足夠負壓。當剎車踏板於引擎處於低轉, 並於短時間內大幅度踏下時, 於最壞情況下, 輔助剎車力度有機會減弱。
修正行動	更換改良版真空氣泵
製造日期	March 2013 to May 2013
回收行動開始日期	1/1/2019
估計回收行動的完成日期	31/12/2019

1	JM6GJ1021E0121421
2	JM6GJ1021E0121425
3	JM6GJ1021E0121426
4	JM6GJ1021E0121432
5	JM6GJ1021E0121436