

## 安全召回詳情

編號	10000856
製造商	富豪
車輛類別	私家車
型號	XC60 T5
代理商 (查詢電話)	29273399
主題	前排座椅導軌螺絲帽
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	前方座椅導軌上的螺絲帽可能缺失
修正行動	檢查前排座椅導軌上的四個螺絲帽的安裝,或安裝新的螺絲帽如發現缺失
製造日期	2018
回收行動開始日期	2019 年 4 月 8 日
估計回收行動的完成日期	2019 年 10 月 31 日

1	LYVUZ10ACKB184575
2	LYVUZ10ACKB187843
3	LYVUZ10ACKB201683
4	LYVUZ10ACKB242973
5	LYVUZ10ACKB250470