

## 召回詳情

編號	<b>10000859</b>
製造商	奧迪
車輛類別	私家車
型號	Q5 (FY)
代理商 (查詢電話)	合迪汽車有限公司 (3465 0000)
主題	檢查制動總泵
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	於特定期間製造的奧迪 Q5 車輛，在個別情況下，其制動總泵可能未符合製造規格。可能導致制動系統故障。
修正行動	受影響車輛必須檢查車上的制動總泵，必要時予以更換。
製造日期	型號年份: 2018
回收行動開始日期	2019 年 4 月 23 日
估計回收行動的完成日期	2020 年 4 月 23 日

1	WAUZZZFY7J2220432
2	WAUZZZFY0J2221213
3	WAUZZZFYXJ2222417
4	WAUZZZFY0J2223270
5	WAUZZZFY3J2223280
6	WAUZZZFY9J2223767
7	WAUZZZFY8J2224165
8	WAUZZZFY9J2225342
9	WAUZZZFY1J2225691
10	WAUZZZFY8J2226868
11	WAUZZZFY1J2227005
12	WAUZZZFYXJ2228296
13	WAUZZZFY2J2229328

14	WAUZZZFY1J2229711
15	WAUZZZFY2J2232956
16	WAUZZZFY8J2233240
17	WAUZZZFY1J2233578
18	WAUZZZFYXJ2234468
19	WAUZZZFY0J2234978
20	WAUZZZFY3J2235204
21	WAUZZZFY9J2236387
22	WAUZZZFYXJ2238052
23	WAUZZZFY0J2238237
24	WAUZZZFY1J2239736
25	WAUZZZFY2J2240359