

安全召回詳情

編號	10000861
製造商	福特
車輛類別	N1 – 輕型客貨車
型號	Ranger
代理商 (查詢電話)	宏鋒汽車有限公司 3768 4898
主題	前輪剎車軟喉
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表：
缺陷簡述及忽略的可能後果	前輪剎車軟喉在某些極端的操作情況下出現破裂，有機會遇到徵象例如剎車系統失油、剎車油量警告燈亮著、剎車腳踏行程稍長及剎車距離增加等等。
修正行動	更換前輪左右兩邊剎車軟喉
製造日期	2014 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 13 日
回收行動開始日期	2019 年 6 月 4 日
估計回收行動的完成日期	2021 年 6 月 30 日

1	AFAPXXMJ2PHA01277
2	AFAPXXMJ2PHA01287
3	AFAPXXMJ2PHB66917
4	AFAPXXMJ2PHB66926
5	AFAPXXMJ2PHB66967
6	AFAPXXMJ2PHB69688
7	AFAPXXMJ2PHB69696
8	AFAPXXMJ2PHB69831
9	AFAPXXMJ2PHB69839
10	AFAPXXMJ2PHE45015
11	AFAPXXMJ2PHP58424
12	AFAPXXMJ2PHP58446
13	AFAPXXMJ2PHP58515
14	AFAPXXMJ2PHP59149
15	AFAPXXMJ2PHP59153
16	AFAPXXMJ2PHP60934
17	AFAPXXMJ2PHR77223
18	AFAPXXMJ2PHR77239
19	AFAPXXMJ2PHR79401
20	AFAPXXMJ2PHR79402

21	AFAPXXMJ2PHR79403
22	AFAPXXMJ2PHR79404
23	AFAPXXMJ2PHR80642
24	AFAPXXMJ2PHR80656
25	AFAPXXMJ2PHR80673
26	AFAPXXMJ2PHR80854
27	AFAPXXMJ2PHR81049
28	AFAPXXMJ2PHR81070
29	AFAPXXMJ2PHR81190
30	AFAPXXMJ2PJM18086
31	AFAPXXMJ2PJM18087
32	AFAPXXMJ2PJS66667
33	AFAPXXMJ2PJS66668
34	AFAPXXMJ2PJS66669
35	AFAPXXMJ2PJS66670
36	AFAPXXMJ2PJS66672
37	AFAPXXMJ2PJS66676
38	AFAPXXMJ2PJT72085
39	AFAPXXMJ2PJT73474
40	AFAPXXMJ2PJU04369

41	AFAPXXMJ2PJU05638
42	AFAPXXMJ2PJY51986
43	AFAPXXMJ2PJY52011
44	AFAPXXMJ2PJY52016
45	AFAPXXMJ2PJY56349
46	AFAPXXMJ2PJY56374
47	AFAPXXMJ2PJY56531
48	MNBUMFF50GW604911