

安全召回詳情

| | |
|--------------|---|
| 編號 | 10000867 |
| 製造商 | Mazda Motor Corporation |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | MX-5 |
| 代理商 (查詢電話) | 宏益汽車(香港)有限公司 3768 4848 |
| 主題 | 更換車底擋板 |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 見以下表列: |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 基於不適當的製造過程，車底擋板的金屬支架有機會在行駛途中脫開。在最壞情況下，金屬支架有機會脫落，對其他道路使用者做成危險，增加發生交通意外的風險。 |
| 修正行動 | 更換車底擋板 |
| 製造日期 | 1 June, 2015 to 4 July, 2015 |
| 回收行動開始日期 | 29/7/2019 |
| 估計回收行動的完成日期 | 29/7/2020 |

| | |
|---|-------------------|
| 1 | JM6ND2E7600100005 |
| 2 | JM6ND2E7A00100020 |
| 3 | JM6ND2E7A00100021 |