

召回詳情

| | |
|--------------|---|
| 編號 | 10000869 |
| 製造商 | AUDI |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | Q5 (FY) |
| 代理商 (查詢電話) | 合迪汽車有限公司 (3465 0000) |
| 主題 | 固定車轆拱凹位 |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 見以下表列: |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 在特定時期內製造的奧迪 Q5 車輛，車轆拱凹位內襯的鎖定連接有可能鬆脫，並且在最壞的情況下亦有可能與車輛分離脫落。 |
| 修正行動 | 必須在受影響的車輛上重新固定新安裝。 |
| 製造日期 | 型號年份:2017 至 2019 |
| 回收行動開始日期 | 2019 年 8 月 5 日 |
| 估計回收行動的完成日期 | 2020 年 8 月 5 日 |

| | |
|---|-------------------|
| 1 | WAUZZZFY2H2026241 |
| 2 | WAUZZZFY9H2026785 |
| 3 | WAUZZZFY6H2030499 |
| 4 | WAUZZZFY9H2030710 |