

## 安全召回詳情

編號	<b>10000870</b>
製造商	Mazda Motor Corporation
車輛類別	私家車
型號	CX-9
代理商 (查詢電話)	宏益汽車(香港)有限公司 3768 4848
主題	改良汽車電子系統線插接合位
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	基於製造過程的改變下，有機會引致前座乘客安全汽袋系統、轉向指示燈及引擎啟動系統有錯誤訊號。在最壞情況下，前座乘客安全汽袋有機會未能彈出、轉向指示燈有機會不能使用及引擎有機會不能啟動。
修正行動	改良汽車電子系統線插接合位
製造日期	13 September, 2017 to 16 January, 2018
回收行動開始日期	30/8/2019
估計回收行動的完成日期	30/8/2020

1	JM6TC4WLAJ0204283
2	JM6TC4WLAJ0204286
3	JM6TC4WLAJ0204315
4	JM6TC4WLAJ0204339
5	JM6TC4WLAJ0204401
6	JM6TC4WLAJ0205976
7	JM6TC4WLAJ0206023
8	JM6TC4WLAJ0206153
9	JM6TC4WLAJ0206271
10	JM6TC4WLAJ0206432
11	JM6TC4WLAJ0206477
12	JM6TC4WLAJ0206569
13	JM6TC4WLAJ0206624
14	JM6TC4WLAJ0206713
15	JM6TC4WLAJ0206748