

安全召回詳情

編號	10000876
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	SC430
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	前座乘客安全氣袋充氣裝置 (再更換)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	需要召回再更換前座乘客安全氣袋充氣裝置。這是由於該充氣裝置內的物料，若長期處於濕度和溫度極高的環境中，有可能會降低效能。當車輛遇到撞擊而又觸發安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會破裂並導致安全氣袋未能完全展開，此情況或有機會增加乘客之受傷風險。
修正行動	更換前座乘客安全氣袋充氣裝置
製造日期	2001 年至 2009 年
回收行動開始日期	2019 年 9 月
估計回收行動的完成日期	2020 年 12 月

1	JTHFN45Y409020005
2	JTHFN45Y709014151
3	JTHFN48Y000012967
4	JTHFN48Y200054668
5	JTHFN48Y200058574
6	JTHFN48Y300056820
7	JTHFN48Y400060438
8	JTHFN48Y500067561
9	JTHFN48Y509005461
10	JTHFN48Y600017283
11	JTHFN48Y609000267
12	JTHFN48Y609005419
13	JTHFN48Y709000410
14	JTHFN48Y800012974
15	JTHFN48Y800013199
16	JTHFN48Y800015129
17	JTHFN48Y809003655
18	JTHFN48Y909001641
19	JTHFN48YX00012913
20	JTHFN45Y209015711
21	JTHFN45Y509019980
22	JTHFN45Y909020257
23	JTHFN48Y000027520
24	JTHFN48Y200070031

25	JTHFN48Y400041940
26	JTHFN45Y009021510
27	JTHFN45Y409020974
28	JTHFN45Y709021388
29	JTHFN48Y000011107
30	JTHFN48Y000013391
31	JTHFN48Y200052449
32	JTHFN48Y300049088
33	JTHFN48Y300060589
34	JTHFN48Y600011211
35	JTHFN48Y609005288
36	JTHFN48Y700013288
37	JTHFN48Y800013090
38	JTHFN48Y900065621
39	JTHFN48Y309003675
40	JTHFN48Y600045648
41	JTHFN48Y700049157