

## 安全召回詳情

編號	<b>10000889</b>
製造商	豐田
車輛類別	的士
型號	Comfort HV
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	制動助力泵裝置
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	制動助力泵裝置生產缺憾，制動助力泵有機會停止運作，並出現警告燈、警告聲響及警告信息。此情況下剎車輔助系統會失效，而增加剎車距離，繼續行駛會增加意外風險。
修正行動	檢查，如有需要，更換制動助力泵裝置
製造日期	2019年5月
回收行動開始日期	2019年11月
估計回收行動的完成日期	2020年12月

1	JTNKC4B1209000523
2	JTNKC4B1209000537
3	JTNKC4B1709000520
4	JTNKC4B1709000534
5	JTNKC4B1909000518
6	JTNKC4B1909000521
7	JTNKC4B1909000485
8	JTNKC4B1009000486
9	JTNKC4B1009000505
10	JTNKC4B1109000500
11	JTNKC4B1309000532
12	JTNKC4B1409000488
13	JTNKC4B1609000489
14	JTNKC4B1609000492
15	JTNKC4B1709000484
16	JTNKC4B1709000503
17	JTNKC4B1909000499
18	JTNKC4B1909000504
19	JTNKC4B1X09000527
20	JTNKC4B1709000498
21	JTNKC4B1309000496
22	JTNKC4B1X09000494
23	JTNKC4B1509000502
24	JTNKC4B1209000487
25	JTNKC4B1209000490

26	JTNKC4B1009000536
27	JTNKC4B1109000531
28	JTNKC4B1209000540
29	JTNKC4B1409000538
30	JTNKC4B1909000535
31	JTNKC4B1X09000530
32	JTNKC4B1509000497
33	JTNKC4B1709000517
34	JTNKC4B1609000511