

安全召回詳情

編號	10000902
製造商	賓利
車輛類別	私家車
型號	Supersport - Supersport Convertible - Continental 24
代理商 (查詢電話)	鴨脷州售後服務中心電話: 25537713 荃灣售後服務中心電話: 21119679 九龍灣售後服務中心電話: 22621288
主題	Supersport - Supersport Convertible - Continental 24 動力輔助轉向管接頭尺寸錯誤
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	動力輔助轉向冷卻器軟管可能會從管接頭脫落。因由於供應商將零件製造為錯誤的尺寸，如果如果軟管鬆開，車輛將失去液壓轉向液，這可能會導致轉向控制喪失。液壓轉向液洩漏可能會提高火燭及交通意外風險。
修正行動	更換正確尺寸的動力輔助轉向管接頭。
製造日期	型號年份:由 2016 年至 2018 年
回收行動開始日期	2019 年 12 月 10 日開始
估計回收行動的完成日期	2020 年 12 月 10 日

1	SCBFF63WXHC065575
2	SCBFF63W7HC065582
3	SCBFF63W0HC065648
4	SCBFF63W9HC065745