

## 安全召回詳情

編號	<b>10000907</b>
製造商	豐田
車輛類別	的士
型號	Comfort HV/NTP10
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換司機及前座乘客車門部件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	司機及前座乘客車門部件組裝不當，多次重覆開關後當中的橡膠塞有機會令車門無法正確鎖上，導致車門可能在行駛時打開，增加意外風險。
修正行動	更換司機及前座乘客車門鎖
製造日期	2018年10月至2019年1月
回收行動開始日期	2019年12月
估計回收行動的完成日期	2020年12月

1	JTNKC4B1409000149
2	JTNKC4B1109000111
3	JTNKC4B1X09000110
4	JTNKC4B1X09000138
5	JTNKC4B1X09000141
6	JTNKC4B1009000147
7	JTNKC4B1509000113
8	JTNKC4B1109000142
9	JTNKC4B1209000151
10	JTNKC4B1309000143
11	JTNKC4B1509000144
12	JTNKC4B1709000145
13	JTNKC4B1109000139
14	JTNKC4B1209000120
15	JTNKC4B1309000126
16	JTNKC4B1509000130
17	JTNKC4B1709000131
18	JTNKC4B1X09000124
19	JTNKC4B1009000150
20	JTNKC4B1209000117
21	JTNKC4B1309000112
22	JTNKC4B1409000118
23	JTNKC4B1409000152
24	JTNKC4B1609000153
25	JTNKC4B1709000114

26	JTNKC4B1809000154
27	JTNKC4B1909000115
28	JTNKC4B1X09000155
29	JTNKC4B1109000125
30	JTNKC4B1309000157
31	JTNKC4B1509000158
32	JTNKC4B1709000159
33	JTNKC4B1009000133
34	JTNKC4B1309000160
35	JTNKC4B1409000135
36	JTNKC4B1609000119
37	JTNKC4B1709000128
38	JTNKC4B1709000162
39	JTNKC4B1909000132
40	JTNKC4B1909000146
41	JTNKC4B1409000121
42	JTNKC4B1609000122
43	JTNKC4B1509000127
44	JTNKC4B1109000108
45	JTNKC4B1209000134
46	JTNKC4B1309000109
47	JTNKC4B1509000161
48	JTNKC4B1609000136
49	JTNKC4B1809000137
50	JTNKC4B1909000163

51	JTNKC4B1X09000107
52	JTNKC4B1209000148
53	JTNKC4B1109000156
54	JTNKC4B1809000123
55	JTNKC4B1009000116
56	JTNKC4B1809000140
57	JTNKC4B1909000129