

安全召回詳情

編號	10000910
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	V-Class / 447
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	前排乘客側安全氣袋蓋 (6890055)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯－奔馳香港有限公司: 2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	在某些受影響的車輛中，當激活前排乘客安全氣袋期間，安全氣袋位置上方的塑料翼片可能會脫落。結果，不能再保證前排乘客安全氣袋的正確約束效果。另外，此等翼片可以作為單個部件或以碎片的形式從儀表板推進到車輛內部，增加了車輛乘員傷害的風險。
修正行動	作為預防措施，更換包括前排乘客側安全氣袋蓋在內的儀表板。
製造日期	2019年1月15日至2019年4月30日
回收行動開始日期	2019年12月6日
估計回收行動的完成日期	2020年6月30日

1	WDF44781323563656	8	WDF44781323570520
2	WDF44781323564174	9	WDF44781323571414
3	WDF44781323565578	10	WDF44781323571432
4	WDF44781323569454	11	WDF44781323571638
5	WDF44781323569472	12	WDF44781323572542
6	WDF44781323570133	13	WDF44781323573121
7	WDF44781323570476	14	WDF44781323573141

15	WDF44781323573369
16	WDF44781323573875
17	WDF44781323573928
18	WDF44781323574017
19	WDF44781323575357
20	WDF44781323575360
21	WDF44781323575520
22	WDF44781323575622
23	WDF44781323575955
24	WDF44781323576630
25	WDF44781323576768
26	WDF44781323596374
27	WDF44781323596702
28	WDF44781523566123
29	WDF44781523566593
30	WDF44781523570524
31	WDF44781523570624
32	WDF44781523570921
33	WDF44781523570933
34	WDF44781523573452
35	WDF44781523573632
36	WDF44781523573956
37	WDF44781523574051
38	WDF44781523574427
39	WDF44781523574862
40	WDF44781523582664
41	WDF44781523596625