

## 安全召回詳情

編號	<b>10000921</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車，輕型貨車(客貨車)
型號	V-Class 及 Vito / 447
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140 平治商用客貨車特許維修中心: 2504 6140 平治商用車粉嶺特許維修中心: 2637 2988
主題	頭枕 (9295053)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>某些車輛交付時可能裝配了有問題的頭枕，在某些情況下，頭枕的襯墊可能會與固定桿分離。</p> <p>發生事故時，外露的桿和缺乏承托效果的頭枕襯墊會增加受傷的風險。</p>
修正行動	作為預防措施，更換受影響車輛中的頭枕。
製造日期	2019年2月4日至2019年2月11日
回收行動開始日期	2020年2月12日
估計回收行動的完成日期	2020年12月31日

1	WDF44770323576037
2	WDF44770323576130
3	WDF44770323576142
4	WDF44770523576795
5	WDF44781323575520
6	WDF44781323575622
7	WDF44781323575955

8

WDF44781323576630