

安全召回詳情

編號	10000935
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	S-Class / 222
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2895 7323 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	前軸制動器尺寸 (4291013)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>受影響車輛的前軸上可能安裝了計劃尺寸外的制動器（制動盤，制動鉗，制動襯塊）。</p> <p>在這種情況下，車輛在這方面可能不符合認證條件。 仍然滿足有關制動力和制動控制功能的法律要求。</p>
修正行動	作為預防措施，在受影響的車輛中更換前軸的制動系統。
製造日期	2018年4月10日至2018年5月7日
回收行動開始日期	2020年3月18日
估計回收行動的完成日期	2020年12月31日

1	WDD2221602A413721	7	WDD2221602A415026
2	WDD2221602A413898	8	WDD2221602A415096
3	WDD2221602A414414	9	WDD2221602A415783
4	WDD2221602A414724	10	WDD2221602A416027
5	WDD2221602A414805	11	WDD2221602A416330
6	WDD2221602A414830	12	WDD2221602A416457

13	WDD2221602A416560
14	WDD2221602A417214
15	WDD2221602A417227
16	WDD2221602A417242
17	WDD2221602A417252
18	WDD2221602A417309
19	WDD2221602A417328
20	WDD2221602A417362
21	WDD2221602A417427
22	WDD2221602A417540
23	WDD2221602A417574
24	WDD2221602A417585
25	WDD2221602A417672
26	WDD2221602A417713
27	WDD2221602A417802
28	WDD2221602A417833
29	WDD2221602A418012
30	WDD2221602A418029
31	WDD2221602A418054
32	WDD2221602A418161
33	WDD2229831A414196
34	WDD2229832A414892
35	WDD2229832A415596
36	WDD2229832A415806
37	WDD2229832A416230
38	WDD2229832A416903
39	WDD2229832A417065
40	WDD2229832A417188
41	WDD2229832A417700