

安全召回詳情

編號	10000936
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	M6 (F06)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	重修高置的第三剎車燈
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列
缺陷簡述及忽略的可能後果	高位剎車燈通過六個螺絲連接安裝在標準碳纖維複合塑料車頂上，由於碳纖維複合塑料在壓力和熱量作用下的凝固特性，在行駛過程中，螺絲連接會失去其預緊力並在動態刺激下發出嘎嘎聲，在極少數情況下，制動燈會完全脫離。
修正行動	在中央區域重新安裝高位剎車燈。
製造日期	02-08-2013 to 05-03-2015
回收行動開始日期	27-02-2020
估計回收行動的完成日期	28-02-2021

1	WBS6C92000D879245
2	WBS6C92010DV74370
3	WBS6C92020DV74362
4	WBS6C92040DV74203
5	WBS6C92040DV74217
6	WBS6C92040DV74248
7	WBS6C92050DV74212
8	WBS6C92050DV74257
9	WBS6C92070DV74406
10	WBS6C92080DV74253
11	WBS6C92080DV74432
12	WBS6C92080DV74463
13	WBS6C92090DV74228
14	WBS6C92090DV74357
15	WBS6C92090DV74360
16	WBS6C920X0DV74254
17	WBS6C920X0DV74397
18	WBS6E92040GS38706