

## Recall Detail

編號	<b>10000948</b>
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	ODYSSEY RC1
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	更換安全帶組件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛的中排或後排安全帶組件中的「快速安全帶伸展傳感器」有可能在車輛發生碰撞時不操作，引致安全帶未能鎖死，從而增加受傷的風險。所以，廠方於安全帶上作出了改良，故此建議車主返回服務中心更換改良件。
修正行動	更換安全帶組件
製造日期	2019
回收行動開始日期	06 JUL 2020
估計回收行動的完成日期	06 JUL 2027

JHMRC1830KC205132

JHMRC1830KC205133

JHMRC1830KC205135

JHMRC1830KC205137

JHMRC1850KC205130

JHMRC1850KC205131

JHMRC1850KC205160

JHMRC1850KC205161