

Recall Detail

編號	10000949
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	STEPWGN RP1 & RP3
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	更換安全帶組件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛的中排或後排安全帶組件中的「快速安全帶伸展傳感器」有可能在車輛發生碰撞時不操作，引致安全帶未能鎖死，從而增加受傷的風險。所以，廠方於安全帶上作出了改良，故此建議車主返回服務中心更換改良件。
修正行動	更換安全帶組件
製造日期	2020
回收行動開始日期	06 JUL 2020
估計回收行動的完成日期	06 JUL 2027

JHMRP1850LC200010	JHMRP3870LC200144
JHMRP1850LC200011	JHMRP3870LC200145
JHMRP1850LC200012	JHMRP3870LC200146
JHMRP1850LC200013	JHMRP3870LC200147
JHMRP1850LC200014	JHMRP3870LC200148
JHMRP1850LC200015	JHMRP3870LC200149
JHMRP1850LC200016	JHMRP3870LC200151
JHMRP1850LC200017	JHMRP3870LC200152
JHMRP1850LC200018	JHMRP3870LC200153
JHMRP3870LC200130	JHMRP3870LC200154
JHMRP3870LC200131	JHMRP3870LC200155
JHMRP3870LC200132	JHMRP3870LC200156
JHMRP3870LC200133	JHMRP3870LC200157
JHMRP3870LC200134	JHMRP3870LC200158
JHMRP3870LC200135	JHMRP3870LC200159
JHMRP3870LC200136	JHMRP3870LC200160
JHMRP3870LC200137	JHMRP3870LC200161
JHMRP3870LC200138	JHMRP3870LC200162
JHMRP3870LC200139	JHMRP3870LC200163
JHMRP3870LC200140	JHMRP3870LC200164
JHMRP3870LC200141	JHMRP3870LC200165
JHMRP3870LC200142	JHMRP3870LC200166
JHMRP3870LC200143	JHMRP3870LC200167

JHMRP3870LC200168

JHMRP3870LC200169

JHMRP3870LC200170

JHMRP3870LC200171

JHMRP3870LC200172